

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025061802064470 تاريخ الكشف : 2025/06/23
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01062102884
اسم العميل : اسلام اسامه القانم بالمعايينة : اسلام محمد جاد
العنوان : منطقة 390 فدان حدائق اكتوبر مشروع 557 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 05:57 PM تسجيل الخروج : 06:50 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 0
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1 تم
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم
فحص خط التكيف : تم عدد 0

نتيجة الاختبارات : تبين وجود خلل في تقفيل منيعة القاعدة
تبين وجود فراغات في فاصل الأرضية وبعض الفراغات ف الحائط الخاص بالشاور

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها ضرر
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها ضرر
اجراءات الصرف : لا يوجد بها ضرر
اجراءات البنية : لا يوجد بها ضرر
قاعدة التواليت : خلل ف تقفيل منيعة القاعدة
تركيب جلبة 4بوصة والتقفيل على منيعة القاعدة
اجراءات الارضيات : يوجد فراغات في فاصل الأرضية والحائط
تحتاج إلى التقفيل بمادة سيتوفيل
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.