

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061808134339 تاريخ الكشف : 2025/06/22
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01090982783
اسم العميل : السيد مسعد منصور عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : مدينة عزبة البرج محافظة دمياط
تسجيل الدخول : 02:10 PM تسجيل الخروج : 05:45 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب
الكشف الحراري : تم
تم عمل كشف حراري علي الشبكات وتبين وجود تسريب من صرف الغسالة
الموجات الصوتية : تم
تم عمل كشف موجات صوتيه علي شبكات التغذية ولم يتبين اي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم
تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من مواسير التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب من صرف الغسالة المشترك مع صرف حوض الوش

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : احلال وتجديد الجزء التالف في صرف الغسالة الذي تم الكشف عنه
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : يستحسن تفريغ وحقق فراغات السيراميك بماده السيتوفيل لعدم عمل منها اي مشاكل فيما بعد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.