



# شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

## تقرير الكشف

### بيانات العميل

|                    |                                 |                |                     |
|--------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| تاريخ الكشف :      | 2025/06/30                      | رقم المعاينة : | 2025061901190541    |
| رقم التليفون :     | 01115901000                     | اليوم :        | الاثنين             |
| القائم بالمعاينة : | عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب | اسم العميل :   | احمد فخر            |
| المحافظة :         | القاهرة                         | العنوان :      | مجموعه 101 عماره 26 |
| تسجيل الخروج :     | 03:01 PM                        | تسجيل الدخول : | 01:03 PM            |
| الاجراء التالي :   | _                               | عدد الوحدات :  | 2                   |

### اختبارات شبكة تغذية المياه

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| اختبار ضغط المياه :         | تم  |
| عدد                         | تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب                          |
| عدد                         | تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب                          |
| تم الكشف ولم يتبين اي تسريب |   |
| تم الكشف ولم يتبعن اي تسريب |   |
| تم الكشف ولم يتبعن اي تسريب |   |
| فحص الاكسسوارات :           | تم  |
| نتيجة الملاحظات :           | بعد الكشف والاختبار لم يتبعن لنا وجود اي تسريب من مواسير التغذية الذي تم الكشف عنها |

### اختبارات شبكة الصرف

|                      |   |
|----------------------|---|
| صرف حوض الوش :       | تم  |
| صرف الغسالة :        |   |
| صرف الباتيو :        | تم  |
| صرف حوض المطبخ :     |   |
| فحص البيبة :         | تم  |
| فحص قاعدة التواليت : | تم  |
| فحص خط التكيف :      |   |
| نتيجة الاختبارات :   | بعد الكشف والاختبار لم يتبعن لنا وجود اي تسريب من مواسير الصرف الذي تم الكشف عنها |

### الإجراءات المطلوبة

|                       |   |
|-----------------------|---|
| اجراءات التغذية :     | لا يوجد   |
| اجراءات الاكسسوارات : | لا يوجد   |
| اجراءات الصرف :       | تغير سوسته صرف الباتيو للحمام الخارجي (باتيو شاسيه)   |
| اجراءات البيبة :      | لا يوجد   |
| قاعدة التواليت :      | لا يوجد   |
| اجراءات الأرضيات :    | حقن فراغات السيراميك جيدا بماده السيتوفيل لعدد 2 حمام |
| مجموعه العزل :        | لا يوجد   |

### السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

