

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025061906122423	تاريخ الكشف : 2025/07/16
اليوم : الأربعاء	رقم التليفون : 01099841334
اسم العميل : جمال بويري احمد	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : حي باغوص ش سيد سليم 15	المحافظة : الفيوم
تسجيل الدخول : 02:39 PM	تسجيل الخروج : 03:25 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الكشف الحراري : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الموجات الصوتية : تم		تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم		بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب من ماسورة الصرف ولاكن تبين وجود خلل كبير من تقطيل الشاور وذلك يؤدي الي تسريب مياه مع كل استخدام
صرف حوض المطبخ : عدد		تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص البنية : تم	عدد 1	تم الفحص وتبين وجود خلل نسبي من سوسته صرف القاعده
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	
فحص خط التكيف : عدد		
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف المدفونه الذي تم الكشف عنها		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : احلال القاعده وتركيب سوسته صرف القاعده جيذا من جديد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل جيذا بماده السيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات الشاور بالكامل جيذا بماده الكيمافليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

