

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062104570592	تاريخ الكشف : 2025/06/22
اليوم : الأحد	رقم التليفون : 01111259420
اسم العميل : مصطفى على	القائم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : الشروق كمباوند جنة مصر عمارة 18 شقة 11	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:44 PM	تسجيل الخروج : 05:38 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : _

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 2	لا يوجد به اي تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 2	لا يوجد به اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 2	لا يوجد به اي تسريب
الكشف الحراري : تم		
الموجات الصوتية : تم		
فحص الاكسسوارات : تم		يوجد تسريب من محبس الشطاف للحمام الطرقة (تمت المعالجة)
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة		

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 2	لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	لا يوجد به اي تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 2	لا يوجد اي تسريب في صرف الشاور
صرف حوض المطبخ : عدد		
فحص البيبة : تم	عدد 2	لا يوجد عناية ببيبه في حمام الماستر
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 2	يوجد تسريب من مليجة القاعدة للحمام الطرقة
فحص خط التكيف : عدد		
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة		

### الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البيبة : تركيب عناية ببيبه وتفيلها بمادة سيتوفيل للحمام الماستر
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد مليجة القاعدة للحمام الطرقة
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل لعدد 2 حمام
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات الشاور بمادة كيمافيلكس لعدد 2 حمام

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.