

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062203103116	تاريخ الكشف : 2025/09/01
اليوم : الإثنين	رقم التليفون : 01205536631
اسم العميل : احمد بدر محمد	القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : كفر الشيخ ش الضرائب امام جوتن للداهانات الدور الثامن شمال المصعد	المحافظة : كفر الشيخ
تسجيل الدخول : 10:44 AM	تسجيل الخروج : 10:52 AM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
الكشف الحراري : تم		عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
الموجات الصوتية : تم		فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
فحص الاكسسوارات : تم		بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد
نتيجة الملاحظات :		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 2	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	فحص خط الصرف للشاور ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص البنية : تم	عدد 3	تم فحص البنية و العلايه بالكامل ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم فحص التواليت المعلق ولم يتبين لنا اي تسريب
فحص خط التنكيف :	عدد	لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا شرخ في جسم الرخامه تؤدي الي تسريب نسبي مع الاستخدام ويوجد تسريب من جرائه الشاور لعدم تفعيلها نهائي لذلك تؤدي الي تسريب مع الاستخدام

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : لا يوجد بها اي اجراء
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : عزل رخامه الشاور بطبقة من ماده اليبوكسي وتقفيل جرائه الشاور بماده الكيما فلكس
مجموعة العزل : ايبوكسي / كيما فلكس او سيكا فلكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.