

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062203165360 تاريخ الكشف : 2025/07/08
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01283021162
اسم العميل : د/طارق مسعود القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : ستلا فيلا بى 130 الدور العلوى الحمام يمين السلم
تسجيل الدخول : 12:20 PM تسجيل الخروج : 02:18 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم اختبار الخط البارد تحت قوة ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم اختبار الخط الساخن تحت قوة ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
الكشف الحراري : تم تم عمل كشف حرارى على شبكة التغذية والصرف
الموجات الصوتية : تم تم عمل كشف موجات صوتية على شبكة التغذية
فحص الأكسسوارات : تم لم يتبين وجود تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم عمل فحص واختبار بجهاز الكشف الحرارى ولم يتبين وجود تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1 تم عمل فحص واختبار بجهاز الكشف الحرارى ولم يتبين وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 تم عمل فحص واختبار بجهاز الكشف الحرارى ولم يتبين وجود تسريب
فحص البنية : تم عدد 1 تم الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لشبكة الصرف لم يتبين وجود تسريب فى الشبكة المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الأكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : تركيب علوية ببيا لبيبة البلكونة
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : إعادة تفريغ وحقق أرضية الروف بالكامل بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.