

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062411460069	تاريخ الكشف : 2025/06/28
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01020181801
اسم العميل : هند عادل	القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : كمباوند جنه مصر عماره 326	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:58 PM	تسجيل الخروج : 02:01 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم
عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تبيين وجود تسريب من جلبه تطويل الخاصة بمحس الزاوية للسخان
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكة المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص الببية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
عدد 2
عدد 1
عدد 2
عدد 0
عدد 2
عدد 2
عدد 0

نتيجة الاختبارات : تبيين وجود تسريب من عدد 2 منبجة قاعدة وجود تسريب من ببية الشاور لحمام الماستر وجود فراغات في فاصل عدد 2 شاور وجود فراغات في فاصل الأرضية لعدد 2 حمام فراغ اسفل الوش الاستانلس للبية لعدم حمام

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الاكسسوارات : تم
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الببية : التنقيط اسفل الوش الاستانلس لعدد 2 ببية
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد عدد 2 منبجة قاعدة وطقم المسمار الجانبي
اجراءات الارضيات : إعادة تفريغ وحقق بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : أنبوبة كيما فليكس رمادى

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبيين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.