

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062603365115	تاريخ الكشف : 2025/07/03
اليوم : الخميس	رقم التليفون : 01283639999
اسم العميل : عبدالله علي	القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : الهضبي الوسطي قطعه 9219 الحي الثاني	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:41 PM	تسجيل الخروج : 03:26 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم	عدد 1	تم الاختبار بالاشعه ولا يوجد تسريب
الموجات الصوتية : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
فحص الاكسسوارات : تم	عدد 1	تم الكشف علي الاكسسوار و يوجد بعض خلل في الاكسسوار
نتيجة الملاحظات : تم الكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الاختبار وتبين وجود تسريب من خلال وش طابق البانيو يؤدي الي تسريب مستمر
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
فحص الببية : تم	عدد 2	بعد الاختبار تبين لنا وجود خلل في جسم الببية يؤدي الي تسريب نسبي عند الاستخدام
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 2	تم الاختبار ولا يوجد خلل
فحص خط التكيف : تم	عدد 0	لم يتم الاختبار
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي شبكات الصرف المدفونه وتبين لنا وجود تسريب في وش طابق البانيو باستمرار مع الاستخدام		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار ولا يوجد خلل في شبكات التغذية
اجراءات الاكسسوارات : تم.. ولا يوجد مشاكل بالاكسسوار
اجراءات الصرف : تم الاختبار وتبين لنا وجود تسريب داخل وش طابق البانيو
اجراءات الببية : تم الاختبار وتبين لنا وجود خلل في جسم الببية لعدد 2 حمام
قاعدة التواليت : تم الاختبار ولا يوجد خلل
اجراءات الارضيات : حقن وتفريغ ارضيه الحمام الرئيسي بماده سبتوفيل وحقن البانيو بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : تم ولا يوجد مشكله

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.