

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062606351449 تاريخ الكشف : 2025/06/28
اليوم : السبت رقم التليفون : 01065007311
اسم العميل : محمود عبد الجواد القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : بركة السبع الدبابية المحافظة : المنوفية
تسجيل الدخول : 12:52 PM تسجيل الخروج : 02:18 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تبين لنا تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : لم يتبين ضرر

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص تبين لنا تسريب في الخط الساخن تأكل في جسم الماسورة اسفل حوض الوش

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
صرف الباتيو : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
فحص البنية : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تبين لنا تسريب
فحص خط التكيف : عدد لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من مليجة التواليت

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء المتسبب في التسريب
اجراءات الأكسسوارات : تبين لنا تسريب من جلبه تطويل محبس شطاف التواليت
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : تركيب جلبه 4 بوصه واعادة تجميع كرسي التواليت
اجراءات الارضيات : يفضل حقنها ماده عازلة بدل الاسمنت التي تم عمله من قريب وتبديله بماده (سيتوفيل)
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.