



شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف :	2025/07/03	رقم المعاينة :	2025062802333097
رقم التليفون :	01272272240	اليوم :	الخميس
القائم بالمعاينة :	اسلام رشاد	اسم العميل :	ايهام ابراهيم سمعان
المحافظة :	الجيزة	العنوان :	ش شعبان بسطاوي من الصفطاوي ارض 25 ال
تسجيل الخروج :	04:41 PM	تسجيل الدخول :	03:32 PM
الاجراء التالي :	_	عدد الوحدات :	1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الاكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود تسريب للخط الساخن والبارد وتبين لنا وجود تسريب من سترنوك السخن لخلاط البانيو

اختبارات شبكة الصرف

فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب	عدد 1	صرف حوض الوش :	تم
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب	عدد 1	صرف الغسالة :	تم
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب	عدد 1	صرف البانيو :	تم
تم فحص البيبه وتبيّن لنا وجود خلل في تقبيل البيبه	عدد 1	صرف حوض المطبخ :	تم
ثأك فحص القاعده التواليت وتبيّن لنا وجود تسريب من مليجه القاعده	عدد 1	فحص البيبه :	تم
ثأك فحص القاعده التواليت وتبيّن لنا وجود تسريب من مليجه القاعده	عدد 1	فحص قاعدة التواليت :	تم
ثأك فحص القاعده التواليت وتبيّن لنا وجود تسريب من مليجه القاعده	عدد 1	فحص خط التكيف :	تم
نتيجة الاختبارات :	تم فحص شبكات الصرف ولا يوجد بها تسريب ولكن تبيّن لنا وجود تسريب في تقبيل البيبه	صرف حوض الوش :	تم
ومليجه القاعده		صرف الغسالة :	تم
		صرف البانيو :	تم
		صرف حوض المطبخ :	تم
		فحص البيبه :	تم
		فحص قاعدة التواليت :	تم
		فحص خط التكيف :	تم

الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات :	احلا وتجدي طقم السترنوك السخن والبارد لخلاط البانيو
اجراءات الصرف :	لا يوجد بها اجراء
اجراءات البيبه :	تقبيل البيبه بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت :	احلال وتجدي مليجه قاعدة التواليت
واحلال وتجدي طقم مسمرين القاعدة	واحلال وتجدي طقم مسمرين القاعدة
اجراءات الأرضيات :	تقرير وحقن فراغات السيراميك بماده السيتوفيل
	وتحقيق وحقن فراغات البانيو بماده الكيما فليكس

مجموعة العزل :

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبيّن عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

