

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062802333352 تاريخ الكشف : 2025/07/09
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01011499932
اسم العميل : محمد عبد الجابر القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : النزهة الجديدة 2 من محطة بيرتى جسر السويس
16 شارع كرم محمد متفرع من شارع النزهة
متفرع من شارع الخمسين
تسجيل الدخول : 12:39 PM تسجيل الخروج : 01:39 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
عدد 1 تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار... لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد بعض الاكسسوار والوصلات المتهالكه
اجراءات الصرف : تم الاختبار... لا يوجد
اجراءات البنية : تم الاختبار... يفضل تقفيل جسم البنية بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منيجه القاعده
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.