

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062809543135 تاريخ الكشف : 2025/07/05
اليوم : السبت رقم التليفون : 01015409909
اسم العميل : وليد الششتاوي القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : الحي السادس بلوك 19019 فيلا 6 المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 03:38 PM تسجيل الخروج : 06:09 PM
عدد الوحدات : 3 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 3 لا يوجد اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 3 لا يوجد اي تسريب
الكشف الحراري : تم لا يوجد
الموجات الصوتية : تم لا يوجد
فحص الاكسسوارات : تم لا يوجد
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 3 لا يوجد اي تسريب
صرف الغسالة : عدد لم يتم
صرف البانيو : تم عدد 2 لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لا يوجد اي تسريب
فحص البنية : تم عدد 3 لا يوجد علايه لعدد 2 حمام الدور الثاني
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 3 لا يوجد اي ضرار
فحص خط التكيف : عدد لم يتم
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب عدد 2 علايه بيبه وتقفيل جيدا بماده سينتزيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن بعض فواصل السيراميك لعدد 2 حمام
وسلم محتاج يتفرغ ويتحقق سينتوفيل
الطرقه الفيلا محتاج تحقق وتفرغ سينتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات الشاور بماده كيما فليكس لون اسود لعدد 2 حمام

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.