

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062908040791 تاريخ الكشف : 2025/07/02
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01003294923
اسم العميل : ابراهيم حسن على القام بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : كمباوند جاردينيا طريق السويس عماره 464 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:41 AM تسجيل الخروج : 11:49 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الكشف على شبكات التغذية ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود خلل في منيجه القاعده..يتم تغييرها ويتم تركيب تطويله4بوصه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تقفيل البنية بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منيجه القاعده مع تركيب تطويله 4بوصه
اجراءات الارضيات : يفضل تفريغ وحقق بعض فراغات الارضيه المجاوره بقاعده التواليت والبنية
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.