

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062912151074 تاريخ الكشف : 2025/07/02
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01229894194
اسم العميل : عبير البدري القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : اكتوبر حي الاشجار عماره 105 الدور الاخير شقة 9
تسجيل الدخول : 04:41 PM تسجيل الخروج : 05:35 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : عدد 1 تم اختبار الخط البارد على قوة ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : عدد 1 تم اختبار الخط الساخن على قوة ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
الكشف الحراري : تم عمل فحص بجهاز الكشف الحراري على شبكة الصرف
الموجات الصوتية : تم عمل فحص بجهاز الموجات الصوتية على شبكة التغذية
فحص الأكسسوارات : تم حالة الأكسسوارات جيدة ولا يوجد بها تهاك
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب ف الشبكة المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : عدد 0 لا يوجد صرف غسالة داخل الوحدة
صرف البانيو : عدد 1 تم اختبار صرف البانيو القدم ولم يتبين وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد 0 لم يتم اختبار صرف المطبخ لانه على شبكة منفصلة
فحص البنية : عدد 1 بعد الفحص والاختبار تبين وجود تسريب من اسفل الوش الاستالس لعدم تركيب علوية بشكل صحيح
فحص قاعدة التواليت : عدد 1 إعادة إحلال وتركيب المنيجة بشكل صحيح والتفصيل بمادة سيتوفيل
فحص خط التكيف : عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبين وجود تسريب من علوية البنية وتبين وجود فراغ حول سنترك خلاط الدش وكذلك إحلال وتجديد منيجة القاعدة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الأكسسوارات : التفصيل حول سنترك خلاط الدش بمادة سيتوفيل
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكة المدفونة
اجراءات البنية : إحلال وتركيب علوية بلاستيك بشكل صحيح والتفصيل بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منيجة القاعدة والتفصيل بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات : لم يتبين وجود تسريب
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.