

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025063002450636 تاريخ الكشف : 2025/07/13
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01004965914
اسم العميل : احمد محمد حسن القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : اول التقسيم ش مصنع الصابون الفلج الخانكة المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:27 PM تسجيل الخروج : 02:22 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص تبين تهالك في الاكسسوار بالكامل الخاص بالحمام

عدد	1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عدد	1	عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
عدد	1	فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من سوسته التواليت

عدد	1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	تم فحص صرف البانيو والطابق وتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	لم يتم الاختبار لتركيبه علي العمومي مباشر
عدد	1	تم فحص البنية والعلايه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	تم فحص كرسي التواليت وتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	لا يوجد

تبين تسريب من وش طابق البانيو. تبين تسريب من فواصل السيراميك الارضيات وواصل البانيو

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : احلال الاكسسوار بالكامل وتغيير المتهالك في الحمام
اجراءات الصرف : تغيير وش طابق البانيو
اجراءات البنية : تركيب علايه وتقفيها بماده عازلة
قاعدة التواليت : احلال الكرسي وتركيب جلبه 4 بوصه وتغيير المليه وطقم المسمار
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فواصل السيراميك / حقن فاصل البانيو
مجموعة العزل : سيتوفيل للارضيات / كيما فلكس للبانيو

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.