

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070110372791 تاريخ الكشف : 2025/07/03
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01118882351
اسم العميل : اسلام عصام القائم بالمعاينة : احمد اشرف
العنوان : msa - أكتوبر _ طريق الواحات أمام جامعه ٦ المحافظة : الجيزة
كومبوند حورس عماره 104 شقه 21 تسجيل الدخول : 10:49 AM
تسجيل الخروج : 11:20 AM عدد الوحدات : 1
الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب من الشبكات المدفونه ساخن وبارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1 يوجد خلل في فاصل البانيو بماده الكيما فليكس
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 يوجد عاليه بيبه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 يوجد خلل في ملبجه القاعده
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب عاليه بيبه وحقنه بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : تقفيل ملبجه القاعده جيدا
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل : تقفيل فاصل جسم البانيو وحقنه بماده الكيما فليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.