

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070111555927	تاريخ الكشف : 2025/07/09
اليوم : الأربعاء	رقم التليفون : 01020530555
اسم العميل : احمد عبد النبي	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : t58- قرية جولدن بيتش 1	المحافظة : جنوب سيناء
تسجيل الدخول : 12:38 PM	تسجيل الخروج : 02:07 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 6 بار لوجود عداد مياه ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الكشف الحراري : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الموجات الصوتية : تم		تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم		بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 2	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 2	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب من شبكات الصرف ولاكن تبين وجود خلل من تقفيلات البانيو
صرف حوض المطبخ : عدد		
فحص البنية : تم	عدد 2	تم الفحص وتبين وجود خلل نسبي من علايات البيب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 2	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص خط التكيف : عدد		
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف الذي تم الكشف عنها		

الإجراءات المطلوبة

إجراءات التغذية : لا يوجد
إجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
إجراءات الصرف : لا يوجد
إجراءات البنية : تفصيل البنية جيدا بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
إجراءات الارضيات : حقن اي فراغات في السيراميك جيدا بماده السيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو جيدا بماده الكيمافليكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.