

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070112010414	تاريخ الكشف : 2025/07/06
اليوم : الأحد	رقم التليفون : 01030011149
اسم العميل : دكتور لمياء	القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : الحي السابع عماره 1 زايد 2 عماره 15	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 05:08 PM	تسجيل الخروج : 06:09 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	
ضغط المياه البارد : تم	
عدد 1	تم ولم يتبين خلل
عدد 1	تم ولم يتبين خلل
ضغط المياه الساخن : تم	
الكشف الحراري : تم	
الموجات الصوتية : تم	
فحص الاكسسوارات : تم	
تم وتبين وجود خلل في جميع الاكسسوارات	
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه	

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البيبة : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : تغيير عدد 6 محبس زاويه
اجراءات الصرف :
اجراءات البيبة : تقفيل وش فراغات البيبه
قاعدة التواليت : تغيير منبجه القاعده وتركيبها جيدا بماده السيتوفيل
اجراءات الارضيات : تقفيل بعض فراغات السيراميك بماده السيتوفيل
تقفيل فراغات البانيو بماده الكيمافلكس
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.