

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070205272526 تاريخ الكشف : 2025/07/03
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01280666706
اسم العميل : كريم موسى القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : عمارات القوات المسلحة زهراء م نصر 4156 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 06:03 PM تسجيل الخروج : 06:59 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها
بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب من الشبكات المدفونه للخط الساخن والخط البارد ولاكن تبين لنا تسريب نسبي داخل الحائط من عدد 2 جلبية تطويل خاصيين بعدد 2 محبس زاويه لشطاف خارجي وشطاف التواليت

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
لم يتم الاختبار لـ تركيبه علي العمومي مباشر
تم فحص صرف البانيو والطابق ولم يتبين لنا وجود تسريب
لم يتم الاختبار لـ تركيبه علي العمومي مباشر
تم فحص البنية و العلايه بالكامل ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم فحص كرسي التواليت وتبين لنا وجود تسريب
لا يوجد
بعد الفحص تبين تسريب من مليجة التواليت وتبين تسريب من فراغات السيراميك الخاصة بالحمام بالكامل واسفل البانيو القدم

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : تغيير عدد 2 جلبية تطويل وعدد 2 محبس زاويه خاصين بالشطاف الخارجي والشطاف التواليت
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : لا يوجد بها اي اجراء
قاعدة التواليت : التثقيب الجيد علي مليجة التواليت
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن (فواصل سيراميك) الارضيات بالكامل واسفل البانيو بمادة (سيتوفيل) من كيماويات البناء الحديث
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.