

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070206404382 تاريخ الكشف : 2025/07/02
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01022015868
اسم العميل : هاجر عصام القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : اخر صور الجامعة عمارة الحاج صفوت المحافظة : البحيرة
تسجيل الدخول : 09:16 PM تسجيل الخروج : 10:47 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الموجات الصوتية : تم
تم الكشف لم يتبين اي تسريب
فحص الاكسسوارات : تم
تم الفحص وتبين وجود مشكله ف محبس زاويه البار السخان
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الفسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب بيبه شور وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : تشيك ع كرسي القاعده لانه معلق
اجراءات الارضيات : تقفيل فراغات بماده سيتوفيل جيدا
مجموعة العزل : تغيير البيبه او تركيب جريليت الشاور وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.