

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070303162616 تاريخ الكشف : 2025/07/05
اليوم : السبت رقم التليفون : 01140117000
اسم العميل : سامي شومان القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : الحي السابع فيلا 85 مجاورة 2
الدور الثاني حمام الماستر
تسجيل الدخول : 03:49 PM تسجيل الخروج : 05:11 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب ف الشبكة المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبين وجود فراغات في فاصل البانيو المباني مما يؤدي إلى تسريب عند الاستخدام
تركيب علوية بيبا بلاستيك

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الاكسسوارات : تبين وجود خلل في خلط الشطاف بجوار القاعدة وتم ربطه جيدا
اجراءات الصرف : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبا بلاستيك
قاعدة التواليت : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فاصل البانيو المباني الخارجى الجلسة والقائم بمادة سيتوفيل . تفريغ وحقق فاصل البانيو بمادة كيما فليكس .
مجموعة العزل : أنبوبة كيما فليكس ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.