

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070512250816	تاريخ الكشف : 2025/07/09
اليوم : الأربعاء	رقم التليفون : 01558018771
اسم العميل : محمد رمضان عبدالستار	القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : الجيزة - أكتوبر - كمبوند لافيدا البستان 39/20005	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 10:56 AM	تسجيل الخروج : 12:11 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : معالجة

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	فحص خط التغذية تحت قوة ضغط ( 10 ) بار وتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	فحص خط التغذية تحت قوة ضغط ( 10 ) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		عمل كشف أشعاع تحت الحمراء للشبكات
الكشف الحراري : تم		عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
الموجات الصوتية : تم		فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
فحص الاكسسوارات : تم		بعد الفحص تبين تسريب في الخط البارد شرح في مشترك لحام قطر 25 مم اسفل محبس الدفن
نتيجة الملاحظات :		

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم فحص صرف البانيو والطابق ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد	عدد	لا يوجد
فحص البيبة : تم	عدد 1	تم فحص البيبه والعلايه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التكيف : عدد	عدد	لا يوجد
نتيجة الاختبارات :		بعد الفحص لم يتبين تسريب من الشبكات ولاكن يوجد تسريب نسبي من فاصل البانيو ومن اعلي البلاعه

### الاجراء المطلوبة

- اجراءات التغذية : اصلاح الجزء المتسبب في التسريب مشترك لحام قطر 25 مم
- اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
- اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
- اجراءات البيبة : تركيب علايه وتقيلها بماده . ( سيتوفيل )
- قاعدة التواليت : التقطيل الجيد علي سوسته التواليت
- اجراءات الارضيات : حقن فاصل البانيو بماده ( كيما فلكس 150 )
- مجموعة الغزل :

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.