

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070701365982 تاريخ الكشف : 2025/07/22
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01222539982
اسم العميل : احمد سمير القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : الاسكندرية العطارين طريق الحرية - عمارة 66 الاسكندرية
مصر للتأمين بجوار قنصلية لبنان
تسجيل الدخول : 12:22 PM تسجيل الخروج : 01:15 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد ولاكن تبين تسريب من قلب المحبس الدفن داخل الحائط
نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد 3
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
بعد الفحص تبين لنا تسريب من صرف التواليت لانه ظهر وتم تجميعه علي بلاستيك
نتيجة الاختبارات :

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : احلال وتجديد صرف التواليت الضهر بالكامل الي الرئيسي وتغييره الي بلاستيك
اجراءات البنية : لا يوجد بها اي اجراء
قاعدة التواليت : احلال كرسي التواليت وتغيير سوسته وطقم المسمار واعادة تركيبه
اجراءات الارضيات : لا يوجد بها اي اجراء
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.