

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070702421939 تاريخ الكشف : 2025/07/09
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01003333646
اسم العميل : مدحت محمود مرسى القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : الجيزة. ترسا ش زغلول ابراج النور برج المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:55 PM تسجيل الخروج : 02:10 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين تسريب من شبكة التغذية ولاكن تبين لنا تسريب من الاكسسوار بالكامل وجلب التطويل

اختبارات شبكة الصرف

عدد	صرف حوض الوش :
عدد	صرف الفسالة :
عدد	صرف البانيو :
عدد	صرف حوض المطبخ :
عدد	فحص البيبة :
عدد	فحص قاعدة التواليت :
عدد	فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات : لم يتم اختبار شبكة صرف الحوض والبلاعه لتجميعهم مباشر علي العمومي

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : تغيير الاكسسوار بالكامل محابس زاويه وجلب تطويل ووصلات
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البيبة : لا يوجد بها اي اجراء
قاعدة التواليت : تغيير سوسته التواليت
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.