

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070702452731	تاريخ الكشف : 2025/07/09
اليوم : الأربعاء	رقم التليفون : 01020902866
اسم العميل : يوسف محمد	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : ل الدور الأول 14	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 06:34 PM	تسجيل الخروج : 07:56 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : معالجة

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 2	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد حمام الرئيسي+الضيوف
ضغط المياه البارد : تم	عدد 2	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن حمام الرئيسي+حمام الضيوف
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 2	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن حمام الرئيسي+حمام الضيوف
الكشف الحراري : تم	عدد 2	تم الكشف وتبين لنا وجود تسريب في منبجه القاعده
الموجات الصوتية : تم	عدد 2	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
فحص الاكسسوارات : تم	عدد 2	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد حمام الرئيسي+حمام الضيوف		

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 2	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في صرف حوض الوش حمام الرئيسي+حمام الضيوف
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : لا يوجد	عدد 0	لا يوجد
فحص البيبة : تم	عدد 1	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 2	تم الكشف والاختبار وتبين لنا وجود تسريب في منبجه القاعده حمام الرئيسي
فحص خط التكيف : لا يوجد	عدد 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه عدد2حمام الرئيسي+الضيوف		

### الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البيبة : تقفيل عدد 2 وش بيبه جيدا بماده السيتوفيل حمام الرئيسي+حمام الضيوف
قاعدة التواليت : تبين لنا وجود تسريب في منبجه القاعده حمام الرئيسي احلال وتجديد منبجه القاعده وتقفلها بماده السيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فواصل البانيو وتقفيله بماده الكيمافليكس حمام الرئيسي
مجموعة العزل : لا يوجد

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.