

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070707002335 تاريخ الكشف : 2025/07/09
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01142655617
اسم العميل : احمد سعيد محمد القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : بجوار نادي 6 اكتوبر المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:43 AM تسجيل الخروج : 11:57 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بالاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه ولا يوجد مشكله
فحص الاكسسوارات : تم تم..وتبين وجود خلل في محبس الدفن 3/4
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 0 لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
فحص البنية : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد مشكله في جسم البنيه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد مشكله
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تم..لا يوجد
اجراءات الصرف : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : تم الاختبار...لايوجد
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيئوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.