

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070712595490	تاريخ الكشف : 2025/07/07
اليوم : الإثنين	رقم التليفون : 01554342473
اسم العميل : محمد عبد الصبور قمصان جاد	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : الحي الاول محليه 12 - امام قسم العبور - عماره رقم ٤٤ اهالي - بجوار مسجد ابو المعاطي	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:42 PM	تسجيل الخروج : 06:28 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 2	تم الكشف والاختبار ع شبكه التغذية وتبين لنا وجود تسريب في الخط البارد شرح في الكوع الحام
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
الكشف الحراري : تم	عدد 1	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
الموجات الصوتية : تم	عدد 1	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
فحص الاكسسوارات : تم	عدد 1	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود مشاكل
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد جانب البانيو شرح في الكوع تم الكشف والاختبار ع خط الساخن ولم يتبين لنا اي وجود تسريب		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 2	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : لا يوجد	عدد 0	لا يوجد
فحص البيبة : تم	عدد 2	تبين لنا وجود خلل في البيبه لانها بدون اعليه
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 2	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
فحص خط التكيف : لا يوجد	عدد 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار ع شبكه الصرف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في المدفون		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد جانب البانيو شرح في الكوع الحام	لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد	لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد	لا يوجد
اجراءات البيبة : تركيب عدد 3 اعليه بيبه ثم تقفلها بماده السيتوفيل عدد 2 حمام + مطبخ	لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد	لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فواصل السراميك وتقيله جيدا بماده السيتوفيل حمام الضيوف	لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد	لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.