

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070902220682 تاريخ الكشف : 2025/07/12
اليوم : السبت رقم التليفون : 01223345430
اسم العميل : ادهم الهامي القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : 39 ش فلسطين المعادي القاهرة المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:34 PM تسجيل الخروج : 06:09 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد : عدد
ضغط المياه الساخن : عدد
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الأكسسوارات :
نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 تم فحص البنية والعلايه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم فحص كرسي التواليت وتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التكيف : عدد لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تبين تسريب من صرف التواليت لعدم تجميعه جيدا كما تبين تسريب من اعلي البلاعه لعدم تركيب علايه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علايه وتقيلها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : احلال كرسي التواليت وتركيب جلبه 4 بوصه وتغيير سوسته التواليت واعاده تجميعها
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.