

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070902413534 تاريخ الكشف : 2025/07/12
اليوم : السبت رقم التليفون : 01098033395
اسم العميل : شريف علاء القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : شارع النزهة - كومباوند الياسمين فيلا 36 كشف على عدد حمام 2 الدور الاول 2 الدور الثاني
تسجيل الدخول : 02:19 PM تسجيل الخروج : 05:20 PM
عدد الوحدات : 4 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 4
ضغط المياه الساخن : تم عدد 4
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 4
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 4
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 4
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 4
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من عدد 4 منيعة قاعدة

تبين وجود تسريب من عدد 4 علانية بيبا
تبين وجود تسريب من فاصل جالسة البانيو المباني
تبين وجود فراغات في الأرضية خلف القاعدة
تبين وجود تهالك في بعض الاكسسوارات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوارات المتهالكة
اجراءات الصرف : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : تركيب عدد 4 علانية لعدد 4 حمام
قاعدة التواليت : تركيب جلبية 4 بوصة لتطويل صرف القاعدة
تغيير 4 منيعة قاعدة والتفصيل بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فاصل الأرضية لعدد 4 حمام خلف القاعدة بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.