

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070903322869	تاريخ الكشف : 2025/07/12
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01012494096
اسم العميل : احمد عصام	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : فيلا 20 صلاح سالم عند قصر البارون	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:46 PM	تسجيل الخروج : 02:32 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 0
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 0
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 0
الكشف الحراري : لم يتم الكشف بي الحراري لانه خط تغذيه عمومي	
الموجات الصوتية : تم	
فحص الاكسسوارات : لا يوجد	
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط العمومي جانب البسين	

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : لا يوجد	عدد : 0
صرف الغسالة : لا يوجد	عدد : 0
صرف البانيو : لا يوجد	عدد : 0
صرف حوض المطبخ : لا يوجد	عدد : 0
فحص البيبة : لا يوجد	عدد : 0
فحص قاعدة التواليت : لا يوجد	عدد : 0
فحص خط التكيف : لا يوجد	عدد : 0
نتيجة الاختبارات : لا يوجد	

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : بعد الفحص والكشف ع خط تغذيه عمومي تبين لنا وجود شرخ في المسوره العمومي قبل الجلبه الحام شرخ جانب البسين
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البيبة : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعه الغزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.