

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070907125247 تاريخ الكشف : 2025/07/12  
اليوم : السبت رقم التليفون : 01126707063  
اسم العميل : بهاء مصطفى محمد القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد  
العنوان : الشيخ زايد الحي 8 المجاوره الاولى عماره 165 المحافظة : الجيزة  
تسجيل الدخول : 06:13 PM تسجيل الخروج : 06:50 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الأكسسوارات : تم  
نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب في الخط العمومي قبل المحبس

تم الكشف والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب  
تم الكشف والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب  
تم عمل كشف حراري لشبكة الصرف ولم يتبين وجود تسريب  
تم عمل كشف موجات صوتية على شبكة التغذية المدفونة  
إحلال وتجديد النبل والوصلة النيكل الخاصة بمحس السخان للخط السخن

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1  
صرف الغسالة : تم عدد 0  
صرف البانيو : تم عدد 1  
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0  
فحص البنية : تم عدد 1  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1  
فحص خط التكيف : تم عدد 0  
نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من علوية البنية لعدم وجود علوية بلاستيك وتبين وجود تسريب من منيعة القاعدة  
تبين وجود فراغات في فاصل البانيو المباني

تم الفحص والاختبار بجهاز الكشف الحراري  
لا يوجد  
تم الفحص والاختبار بجهاز الكشف الحراري  
لا يوجد  
تبين وجود تسريب لعدم وجود علوية بلاستيك  
تبين وجود تسريب من منيعة القاعدة  
لا يوجد

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف في الخط العمومي قطر 1.5 بوصة كوع لحام  
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد نبل ووصلة نيكل لمحس السخن الخاص بالسخان  
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكة المدفونة  
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبا بلاستيك  
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منيعة القاعدة  
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فاصل الأرضية بمادة سيتوفيل  
مجموعة العزل : أنبوبة كيما فليكس

### السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.