

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025070909262157 تاريخ الكشف : 2025/07/10
 اليوم : الخميس رقم التليفون : 01141474306
 اسم العميل : رشوان حسن القائم بالمعاينة : محمد كارم
 العنوان : باسوس المحافظة : القليوبية
 تسجيل الدخول : 05:48 PM تسجيل الخروج : 07:10 PM
 عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
 ضغط المياه البارد : تم عدد 1
 ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
 الكشف الحراري : تم
 الموجات الصوتية : تم
 فحص الأكسسوارات : تم
 تم الاختبار على شبكة التغذية للمنفصلة ساخن-بارد على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب
 تم الكشف والاختبار على شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
 صرف الغسالة : تم
 صرف البانيو : تم
 صرف حوض المطبخ : تم
 فحص البنية : تم
 فحص قاعدة التواليت : تم
 فحص خط التكيف : تم
 تم الاختبار والفحص على شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
 اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد بعض الأكسسوار المتهاك
 اجراءات الصرف : لا يوجد
 اجراءات البنية : إحلال وتركيب البنية بشكل صحيح
 قاعدة التواليت : لا يوجد
 اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ الارضيات بماده سيتوفيل
 مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

