

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070910233127 تاريخ الكشف : 2025/07/08
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01060016907
اسم العميل : كريم غالي القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : قرية راس البر زمان 1 - شارع 117 - فيلا
12 (الثاني - شقه قبلي) المحافظة : دمياط
تسجيل الدخول : 11:19 AM تسجيل الخروج : 11:59 AM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم لم يتبين وجود خلل
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في شبكة التغذية الداخلية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 لم يتبين وجود تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 3 تبين وجود خلل في علوية البنية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 تبين وجود خلل في مانيجة القاعدة تؤدي إلى تسريب أثناء الاستخدام
فحص خط التكيف : عدد لم يتم
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في شبكة الصرف الداخلية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : إحلال وش البنية وتركيب علوية و التفيل بمادة سيتوفيل لعدد 3 بنية
قاعدة التواليت : إحلال قاعدة التواليت و تغيير مانيجة القاعدة بالإضافة إلى تغيير طقم مسمار ارضي لعدد 2 قاعدة تواليت
اجراءات الارضيات : تفريغ فراغات السيراميك وحقنها بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ فراغات الشاور و حقنها بمادة كيمافلوكس -
تفريغ فراغات جريلية الشاور وحقنها بمادة سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.