

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071001253886 تاريخ الكشف : 2025/07/17
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01119542071
اسم العميل : مصطفى محمد منير القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : زهراء اكتوبر الجيزة قطعه ج عماره. 55 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 01:34 PM تسجيل الخروج : 02:44 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها
بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد ولاكن تبين تسريب من سنترك
خلاط الدش مستمر داخل الحائط ومن جلية حنفية الغساله

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغساله : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
بعد الفحص تبين تسريب من اعلي البلاعه لعدم تقفيل البلاعه جيدا كما يوجد تسريب مستمر مع الاستخدام من
مليجه التواليت

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : تغيير جلبة تطويل حنفية الغساله وتغيير عدد 2 جلبة تطويل وطقم سنترك الخلاط الخاص بالمش
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تثبيت العلايه والتقفيل الجيد حولها بمادة (ستيوفيل)
قاعدة التواليت : احلال مليجة القاعده وتغييرها واعادة تجميعها والتقفيل حولها جيدا
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.