



شركة اكسيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسريبات المياه تقرير الكشف

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071303345623	تاريخ الكشف : 2025/07/19
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01142372765
اسم العميل : زياد محمد محمود	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : كمبوند جنه مصر التجمع الثالث عماره 218	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:41 AM	تسجيل الخروج : 12:21 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
الكشف الحراري :		
الموجات الصوتية : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
فحص الاكسسوارات : تم		تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات :		بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين اي تسريب
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين اي تسريب (شاور)
صرف حوض المطبخ :	عدد :	
فحص البيبة : تم	عدد : 1	تم الفحص وتبين عدم وجود علايه وهذا غير صالح للاستخدام ويستحسن تركيب علايه بيبه لعدم عمل منها اي مشاكل فيما بعد
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	تم الفحص وتبين وجود تسريب من سوسته صرف القاعده مع كل استخدام
فحص خط التكيف :	عدد :	
نتيجة الاختبارات :		بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب من سوسته صرف القاعده مع كل استخدام

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البيبة : يستحسن تركيب علايه بيبه والتفصيل الجيد عليها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : تركيب تطويله مقاس 4 بوصه لصرف القاعده ثم تركيب سوسته صرف من جديد والتفصيل الجيد عليها وحول القاعده جيدا بماده السيتوفيل
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : يستحسن تفريغ وحقق فراغات الشاور بماده الكيمافليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف الكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة اشهر من تاريخ الصيانة.

