

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071402473997	تاريخ الكشف : 2025/07/16
اليوم : الأربعاء	رقم التليفون : 01001999927
اسم العميل : ايناس مصطفى	القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : مجموعه بي 15 عماره بي 34	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:33 PM	تسجيل الخروج : 06:19 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم ولم يتبين خلل
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم ولم يتبين لنا اي خلل
ضغط المياه الساخن : تم		
الكشف الحراري : تم		
الموجات الصوتية : تم		
فحص الاكسسوارات : تم		
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم ولم يتبين خلل من الشبكات المدفونه
صرف الغسالة : تم	عدد : 0	
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم وتبين وجود خلل من الجريليا ب الكامل
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 0	
فحص البيبة : تم	عدد : 1	تم وتبين وجود تسريب من خرجه البيبه
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
فحص خط التكيف : تم	عدد : 0	
نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه		

الاجراء المطلوبة

- اجراءات التغذية :
- اجراءات الاكسسوارات :
- اجراءات الصرف :
- اجراءات البيبة : فك وتركيب الجريليا ب الكامل وتقليلها جيدا بماده الكيمافلكس تغيير واصلاح خارجه البيبه
- قاعدة التواليت :
- اجراءات الارضيات :
- مجموعه الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.