

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071405371894	تاريخ الكشف : 2025/07/19
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01012262500
اسم العميل : محمود فتحي عقل	القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : العاشر من رمضان المنطقة الصناعية الثالثة قطعه 111 المنيري لمنتجات الذره	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:02 PM	تسجيل الخروج : 03:51 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد :	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد :	عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
الكشف الحراري : تم	عدد :	عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
الموجات الصوتية : تم	عدد :	فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها
فحص الاكسسوارات : تم	عدد :	بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد ولاكن تبين تسريب نسبي من الاكسسوارات والنواكل داخل الحمامات

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 8	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد :	لا يوجد
صرف البانيو : تم	عدد :	لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم	عدد :	لا يوجد
فحص البيبة : تم	عدد : 8	تم فحص البيبة و العلايه بالكامل ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب عدد 4 وتم فحص عدد 8 تواليت بلدي وتبين تسريب
فحص خط التكيف : تم	عدد : 2	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم	عدد :	بعد الفحص تبين لنا تسريب من ثقيل حول مخارج المراحيض البلدي لعدم ثقيلها جيدا لذلك تؤدي الي تسريب مع الاستخدام والتنظيف كما يوجد فراغات في الارضيه تؤدي الي تسريب عند التنظيف

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : احلال الاكسسوار بالكامل واعاده تشطيه من جديد وتغيير المتهاك
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البيبة : لا يوجد بها اي اجراء
قاعدة التواليت : التثقيب الجيد حول المراحيض البلدي (الرقية) بماده السيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن الارضيات بماده عازلة
مجموعة الغزل : سيتوفيل / سيكا تايل جراوت / ايبوكسي

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.