

بيانات العميل

رقم المعاينة :	2025071406045491	تاريخ الكشف :	2025/07/21
اليوم :	الاثنين	رقم التليفون :	01015889032
اسم العميل :	رولا حمدي	القائم بالمعاينة :	اسلام محمد جاد
العنوان :	كومبوند المستثمرين عمارة 102 الدور الارضى والدور الاول	المحافظة :	الجيزة
تسجيل الدخول :	07:34 PM	تسجيل الخروج :	08:00 PM
عدد الوحدات :	2	الاجراء التالي :	—

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الاكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	لم يثبت وجود تسريب فى الشبكات المدفونة بحالة جيدة

اختبارات شبكة الصرف

تم الاختبار وعمل كشف حرارى ولم يتبين وجود تسريب	عدد 2	تم	صرف حوض الوش :
تم الاختبار وعمل كشف حرارى ولم يتبين وجود تسريب	عدد 1	تم	صرف الغسالة :
تم الاختبار وعمل كشف حرارى ولم يتبين وجود تسريب	عدد 1	تم	صرف البانيو :
لا يوجد	عدد 0	تم	صرف حوض المطبخ :
تم الاختبار وتبين وجود تسريب من حمام الدور العلوى	عدد 2	تم	فحص البنية :
تم الاختبار وعمل كشف حرارى ولم يتبين وجود تسريب	عدد 2	تم	فحص قاعدة التواليت :
لا يوجد	عدد 0	تم	فحص خط التكيف :
نتيجة الاختبارات : وجود تسريب من علاية البنية للدور العلوى			

وجود تسريب من عالية البيبة للدور العلوى
وجود فراغات اسفل الوش الاستانلس للبيبة لحمام الدور الارضى

الاجراءات المطلوبة

إجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
إجراءات الأكسوارات : لم يتبين وجود تسريب
إجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
إجراءات البيئية : تركيب عناية بيبا بلاستيك لحمام الدور العلوى
 التفتيل اسفل الوش الاستانلس للبيبة لحمام الدور الارضى
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
إجراءات الارضيات : لم يتبين وجود تسريب
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيهه الي 1000 جنيهه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.