

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071501412510 تاريخ الكشف : 2025/07/19
اليوم : السبت رقم التليفون : 01007057848
اسم العميل : اسامه حجاج القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : عماره جرين ريزيدنت 2 الحي الثامن المجاوره
الاولي عماره ان 2 المحافظة : الجيزة
الدور الارضى شقة 4 تسجيل الخروج : 05:14 PM
تسجيل الدخول : 03:48 PM الاجراء التالي : معالجة
عدد الوحدات : 1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
عدد : ضغط المياه البارد :
عدد : ضغط المياه الساخن : تم عمل كشف حرارى للخط السخن وتبين وجود تسريب من كوع لحام 1/2 بوصة
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الاكسسوارات :
نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب من كوع لحام 1/2 فى خط السخن بجوار الثلاجة

اختبارات شبكة الصرف

عدد : صرف حوض الوش :
عدد : صرف الغسالة :
عدد : صرف البانيو :
عدد : صرف حوض المطبخ :
عدد : فحص البنية :
عدد : فحص قاعدة التواليت :
عدد : فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : تم الفحص والاختبار وتبين وجود كسر ف خط التكيف الخارجى ف المنور قطر 3/4 بوصة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف فى خط السخن كوع لحام 1/2 بوصة فى المطبخ
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف : تركيب خرطوم صرف لصرف التكيف الخارجى
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.