

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071503330840 تاريخ الكشف : 2025/07/15
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01019407672
اسم العميل : عبد الغني سليمان يعقوب القام بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : طريق ميت غمر المنصوره - بجوار قاعة روتانا (الدور الثالث) المحافظة : الغربية
تسجيل الدخول : 04:08 PM تسجيل الخروج : 04:15 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 3
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 3
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : عدد
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم فحص البنية و العالاه بالكامل ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب
لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص لم يتبين تسريب من الشبكات ولاكن تيين تسريب من اسفل وش البلاعه لعدم تقفيله جيد مع وجود فراغات اسفل البانيو تؤدي الي تسريب عند استخدام البانيو والتنظيف لعدم طبط ميول السيراميك

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : التفصيل اسفل الوش الاستالس بمادة (سيتوفيل)
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : يفضل تفريغ دائر الحمام وتقفيه بمادة عازلة من اسفل البانيو وتقفل فاصل البانيو من الاعلي
مجموعة العزل : كيما فلكرس / بانيو. /// سيتوفيل للارضيات

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.