

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071504594565 تاريخ الكشف : 2025/07/15
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01208844756
اسم العميل : محمد محمد حسن الوزان القام بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : شارع عبد المنعم عماره - برج زمزم (13 المحافظة : الاسكندرية
الدور السابع)
تسجيل الدخول : 05:11 PM تسجيل الخروج : 05:15 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لم يتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لم يتبين وجود تسريب
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم لم يتبين وجود خلل
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار و الفحص و لم يتبين وجود تسريب في شبكة التغذية الداخلية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لم يتبين وجود تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1 لم يتبين وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 تبين وجود خلل بسبب عدم تركيب علوية بنيه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تبين وجود خلل في مانيجة القاعدة
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار و الفحص و لم يتبين وجود تسريب في شبكة الصرف الداخلية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد اجراءات مطلوبه
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد اجراءات مطلوبه
اجراءات الصرف : لا يوجد اجراءات مطلوبه
اجراءات البنية : إحلال وش البنيه وتركيب علوية بنيه وتقليمها بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال و تغيير مانيجة القاعدة
اجراءات الارضيات : لا يوجد اجراءات مطلوبه
مجموعة العزل : عزل فاصل البانيو بمادة كيمافليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.