

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025071505390912 تاريخ الكشف : 2025/07/20
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01153289363
اسم العميل : م/ اسلام ربيع القانم بالمعايينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : فيلا 3 سي كمباوند ريجنسي زايد بجوار النادي المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 11:30 AM تسجيل الخروج : 03:47 PM
عدد الوحدات : 5 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 5 تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد عدد 5 حمام
ضغط المياه الساخن : تم عدد 5 تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن عدد 5 حمام
الكشف الحراري : تم تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
الموجات الصوتية : تم تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
فحص الاكسسوارات : تم تشيك على الاكسسورا بالكامل عدد 5 حمام
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد عدد 5 حمام

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 5 تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف الغسالة : عدد 0 لا يوجد
صرف الباتيو : تم عدد 2 تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد 0 لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 5 تم الكشف وتبين لنا وجود خلل في البنية لانها بدون اعلايه
فحص قاعدة التواليت : عدد 0 لم يتم الكشف لانها معلقه تشيك ع منيجه القاعده جيد
فحص خط التكيف : عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه عدد 5 حمام

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد عدد 5 حمام
تبين لنا وجود تسريب نسبي في قلب محبس الدفن حمام الضيوف في الدور الارضي قدام المطبخ
اجراءات الاكسسوارات : تشيك ع الاكسسوار بالكامل
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب عدد 5 اعلايه بنيه ثم تقفلها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : تشيك على القاعده لانها معلقه
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السراميك وتقفيله جيدا بماده السيتوفيل عدد 5 حمام
تفريغ وحقن فواصل الشاور وتقفيله جيدا بماده السيكافليكس عدد 2 حمام
تفريغ وحقن فراغات الروف بالكامل وتقفيله جيدا بماده السيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.