

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071509385076	تاريخ الكشف : 2025/07/19
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01018889971
اسم العميل : محمد ابراهيم الجمل	القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : جنه مصر الاندلس	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:34 PM	تسجيل الخروج : 06:01 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 2	تم الفحص والاختبار علي شبكه التغذية لحمام الماستر والحمام الرئيسي علي ضغط 10 بار وتبين لنا وجود تسريب من محبس الخزان 4/3 باسفل السخان بلحمام الماستر
ضغط المياه البارد : تم	عدد 2	تم الفحص والاختبار علي شبكه التغذية لحمام الماستر والرئيسي علي ضغط 10 بار ولا يبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 2	تم فحص علي شبكات التغذية لحمام الماستر والرئيسي بالموجات الصوتيه ولا يبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري : تم	عدد 2	بعد الفحص والاختبار علي شبكات التغذية المدفونه للسخن والبارد لحمام الماستر والحمام الرئيسي تبين لنا وجود خلل من المحبس الدفن الخاص بلخزان 3/4 باسفل السخان لحمام الماستر
الموجات الصوتية : تم	عدد 2	
فحص الاكسسوارات : تم	عدد 2	
نتيجة الملاحظات : تم	عدد 2	

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 2	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يبين لنا وجود خلل لحمام الماستر والرئيسي
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يبين لنا وجود خلل
صرف البانيو : تم	عدد 2	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يبين لنا وجود خلل لحمام الماستر والرئيسي
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 2	تم فحص جسم الببيه ولا يبين لنا وجود تسريب
فحص الببيه : تم	عدد 2	تم فحص قاعده التواليت لحمام الماستر والرئيسي
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 2	وتبين لنا وجود خلل في ملججه القاعده لحمام الماستر
فحص خط التكيف : تم	عدد 2	
نتيجة الاختبارات : تم	عدد 2	تم الفحص والاختبار علي شبكه الصرف المدفونه لحمام المستر والرئيسي ولا يبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :	تركيب (٢)علايه ببيه وتقيلها بماده السيوفيل
اجراءات الببيه :	احلال وتجديد محبس دفن 4/3 الخاص بلخزان باسفل السخان لحمام الماستر
قاعدة التواليت :	اجراءات الصرف :
اجراءات الارضيات :	تركيب (٢)علايه ببيه وتقيلها بماده السيوفيل
مجموعة العزل :	احلال وتجديد ملججه كرسى القاعده الخاصه بحمام المستر
	تفريغ وحقق بعض فراغات السيراميك بماده السيوفيل (2)حمام
	تفريغ وحقق فراغات (2)شاوور بماده الكيما فليكس
	تقيل ببيه (2)شاوور بماده السيوفيل

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعه كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعه الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

