

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071511523132 تاريخ الكشف : 2025/07/17  
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01105688126  
اسم العميل : حسام احمد عباس القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين  
العنوان : حدائق الازهرام البوابة الرابعة فيلا م / 163 المحافظة : الجيزة  
حسام عباس  
تسجيل الدخول : 03:47 PM تسجيل الخروج : 06:38 PM  
عدد الوحدات : 3 الاجراء التالي : \_

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 3  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 3  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الاكسسوارات : تم  
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط ( 10 ) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب  
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط ( 10 ) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب  
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات  
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات  
فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها  
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 3  
صرف الغسالة : تم عدد 1  
صرف البانيو : تم عدد 2  
صرف حوض المطبخ : تم عدد  
فحص البنية : تم عدد 3  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 3  
فحص خط التكيف : عدد  
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب  
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب  
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب  
فحص البنية والعلايه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب  
تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب  
لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من عدد 3 بلاعه لعدم وجود علايه وعدم تقفيلهم جيدا كما يوجد فراغات في ارضيه الحمام الدور الارضي تؤدي الي تسريب مع الاستخدام

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء  
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء  
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء  
اجراءات البنية : تركيب علايه لعدد 3 بلاعه وتقفيلهم بماده السيتوفيل  
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء  
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق دائر الحمام الارضي بماده السيتوفيل  
مجموعة العزل : بيوتينال للتسليك الاصرف

### السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.