

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071512142820 تاريخ الكشف : 2025/07/21
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01273381825
اسم العميل : جمال محمد مكي القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : منطقة البيطاش شارع مسجد ابو النصر برج الريحاني بجوار سوبر ماركت فهد نموذج رقم 6
تسجيل الدخول : 12:03 PM تسجيل الخروج : 01:34 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من الخط البارد شمعه خلاط المطبخ لحام كوع + شرخ في ماسورة قطر 25 مم

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من اعلي البلاعه عدد 2 لعدم تركيب اعلاه كما يوجد تسريب من فاصل البانيو لعدم حقنه بماده عازله

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء المتسبب في التسريب قطر 25 مم شمعه خلاط المطبخ
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تركيب اعلاه لعدد 2 بلاعه وتقليلهم بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : حقن فاصل البانيو بماده الكيما فلکس
مجموعة العزل : كيما فلکس للبانيو / سيتوفيل لتفصيل البلاعات / بيوتينال لتسليك الاصرف

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.