

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071512161481 تاريخ الكشف : 2025/07/19
اليوم : السبت رقم التليفون : 01006612453
اسم العميل : ابراهيم الرشدي القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : فاميلي هوم عمارة 3ب الدور 4 الرووف الجيزة
طريق عبد الناصر امام الحي الثامن اكتوبر المحافظة :
تسجيل الدخول : 07:11 PM تسجيل الخروج : 08:30 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : تم عدد 0
تم عمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب
تم عمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب
تم عمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب
تم عمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب
تم عمل كشف حراري وتبين وجود تسريب من علوية البنية لحمام الماستر
تم عمل كشف حراري وتبين وجود خلل في تقفيل منيعة القاعدة لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبين وجود فراغات في فاصل البانيو المباني وجود فراغات في فاصل الأرضية تبين وجود تسريب من علوية البنية لحمام الماستر وجود فراغات في أرضية الرووف بالكامل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد طقم سنترك خلاط الشطاف لحمام الماستر
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبي لحمام الماستر
قاعدة التواليت : إحلال وتركيب عدد 2 قاعدة والتقفيل عليها بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فاصل الأرضية لعدد 2 حمام والرووف بمادة سيتوفيل تفريغ وحقق فاصل البانيو المباني بمادة كيما فليكس
مجموعة العزل : كيما فليكس سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.