

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071710284339 تاريخ الكشف : 2025/07/21
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01111118584
اسم العميل : مصطفى الجندي القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : العبور الحي التاسع قطعه 13 بلوك 81 امام المحافظة : القليوبية
مسجد الهدي
تسجيل الدخول : 06:38 PM تسجيل الخروج : 07:42 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن وتبين وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الأكسسوارات : تم
تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار [وتبين وجود تسريب في الخط الساخن أسفل السخان]

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0
لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 1
تم الاختبار..يفضل تقفيل جسم البنيه بماده سيتوفيل
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
يتم التشيك..قاعده مغلقه
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف في الخط الساخن الذى يوجد به تسريب
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تقفيل جسم البنيه بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : يتم التشيك على منبجه القاعده
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.