

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071904472464	تاريخ الكشف : 2025/07/27
اليوم : الأحد	رقم التليفون : 01200600005
اسم العميل : سامح جادو	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : شارع سامح جادو السياحية السادسة امام 140 مول العرب	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 05:05 PM	تسجيل الخروج : 07:04 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	الحام اسفل المحبس t تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار وتبين لنا وجود تسريب في العمومي حمام الرئيسي
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
الموجات الصوتية : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
فحص الاكسسوارات : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
نتيجة الملاحظات : الحام حمام الرئيسي t بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد اسفل محبس الدفن في	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف الغسالة : لا يوجد	عدد 0	لا يوجد
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : لا يوجد	عدد 0	لا يوجد
فحص البنية : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تشيك على منيجه القاعده
فحص خط التكيف : لا يوجد	عدد 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه	عدد 0	لا يوجد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : الحام مواسير 3/4 t بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد اسفل محبس الدفن في	لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد	لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد	لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد	لا يوجد
قاعدة التواليت : تشيك على منيجه القاعده	لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فواصل الشاور وتقفيله جيدا بماده الكيمافليكس	لا يوجد
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات السراميك داير ميدور الحمام بالكامل	لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.