

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072111020123 تاريخ الكشف : 2025/07/24
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01063939005
اسم العميل : احمد حمدي القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : العاشر من رمضان الحي ال11 المجاوره 77 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:50 AM تسجيل الخروج : 01:23 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : عدد 2 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
ضغط المياه الساخن : عدد 2 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم وتم وتبين وجود خلل في الاكسسوار للحمام الخارجي
نتيجة الملاحظات : تم التشبيك ولم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد 2 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : عدد 2 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
فحص قاعدة التواليت : عدد 1 تم
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : تم التشبيك ولم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : التشبيك علي جميع الاكسسوارات للحمام الخارجي
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تقفيل بعض فراغات السيراميك بماده السيتوفيل
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.